



Concrete and Terrazzo
Maintenance System

ProCoat

RESTORATIVE MAINTENANCE PROCEDURES

*ProCoat Limpiar y Recubrir Procedimientos
de mantenimiento de restaurativo*

STRIPPING:

Remoción del acabado:

STEP 1	Paso 1	
Dust-Mop Floor <i>Pase el trapeador seco por el piso.</i>		
STEP 2	Paso 2	
Fill Mop Bucket with LiquiStrip Fill mop bucket with LiquiStrip at 10 oz. per gal. (1:12) for light/medium stripping or 32 oz. per gal. (1:3) for heavy stripping. <i>Llene la cubeta de trapear con una solución de 10 onzas (295,73 ml) de LiquiStrip por galón (3,78 l) (1:12) para una remoción de acabado leve/mediana, o a 32 onzas (946,15 ml) por galón (3,78 l) (1:3) para una remoción de acabado profunda.</i>		
Apply LiquiStrip Liberaly apply and allow minimum 10 - 15 minute contact time. Do not allow stripper to dry. <i>Aplique libremente y permita un tiempo de contacto de 10 - 15 minutos, como mínimo. No permita que el decapante se seque.</i>		
Agitate Agitate with low-speed rotary machine, automatic scrubber, or stripping machine. <i>Frote con una máquina rotativa de baja velocidad, talladora automática o máquina para eliminar acabados.</i>		
Clean Clean and vacuum residue. <i>Limpie y aspire los residuos.</i>		

REFINISHING:

Reacabado:

STEP 3	Paso 3	
Apply LiquiShield Apply LiquiShield with microfiber flat mop at 3,000 - 4,000 sq. ft. per gal. <i>Aplique LiquiShield con un trapeador plano de microfibra en 3000 a 4000 pies cuadrados (278,71 y 371,60 metros cuadrados) por galón.</i>		
Let Floor Dry Allow to dry (60 - 90 min). Use air movers after 15 - 20 minutes to assist in drying. <i>Deje secar (60 - 90 minutos). Utilice ventiladores de aire después de 15 a 20 minutos para ayudar al secado.</i>		
Burnish Floor Burnish with burnisher (propane recommended) and Hair Lite pad. <i>Pula con un bruñidor (se recomienda propano) y una almohadilla Hair Lite.</i>		
Apply Second Coat of LiquiShield Apply second coat using same procedures (as above). <i>Aplique la segunda capa utilizando los mismos procedimientos (que arriba).</i>		
Burnish Floor Burnish with burnisher (propane recommended) and Hair Lite pad. <i>Pula con un bruñidor (se recomienda propano) y una almohadilla Hair Lite.</i>		
Apply Additional Coat of LiquiShield Apply additional Coat of LiquiShield using same procedures if additional protection and gloss are desired. <i>Aplique una capa adicional de LiquiShield utilizando los mismos procedimientos si desea protección y brillo adicionales.</i>		
Dust-Mop Floor Dust-mop floor after burnishing. <i>Pase el trapeador seco por el piso después de bruñir.</i>		
Do Not Use Cleaners 48 Hours Allow 48 hrs. before using cleaners. <i>Espere 48 horas antes de usar limpiadores.</i>		